



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® SIGNAL

MANAŽERSKÁ VESTA



REFLECTIVE



BREATHABLE

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] SIGNAL

MANAŽERSKÁ VESTA

ARTIKL H5914 (žluto-černá)
H5915 (oranžovo-černá)
H5928 (oranžovo-žlutá)

MATERIÁL 100 % polyester mesh

GRAMÁŽ 145 g/m²

**DOPLŇKOVÝ
MATERIÁL** 100 % polyester
120 g/ m²

VELIKOST H5914 S – 3XL
H5915 S – 3XL
H5967 S – 5XL

POPIS

Síťovaná výstražná vesta, 2 horizontální pruhy na trupu, 2 vertikální pruhy, zapínání na zip. Vesta je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost a to za jakýchkoliv světelných podmínek.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky

H5914, H5915 - Třída 1

H5928 – Třída 2

Fluorescenční vlastnosti podkladového materiálu ověřeny po 25 cyklech praní při 40°C, retroreflexní vlastnosti použitých reflexních pásů byly testovány po 25 cyklech praní při 60°C.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1021 (TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p., Cejl 480/12, Zábřovice, 602 00 Brno) číslo certifikátu 1021 – 023 – 078 ze dne 4.10.2023.



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

POČET KUSŮ V KARTONU	50 ks
HMOTNOST KARTONU	15 kg
ROZMĚR KARTONU	0,0518 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST