



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® 4EAR M51

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® EAR M51

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

**ARTIKL** C4015**MATERIÁL** PU kůže, EVA, PVC, ABS, POM,**GRAMÁŽ** 225 g**ÚTLUM SNR** 31 dB**POPIS**

Chrániče sluchu kombinující vysokou úroveň ochrany a moderního designu. Možnost nastavení délky hlavového oblouku pro dokonalé přizpůsobení a optimální ochranu, pohodlná pro nošení díky nízké hmotnosti.

**HODNOTY ÚTLUMU:****SNR: 31 dB****High: 35****Medium: 29****Low: 21**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	20,6	14,7	21,8	31,1	37,2	36,6	38,5	37,7
Směrodatná odchylka (dB)	3,4	1,5	2,4	3	3,5	2,4	3,9	4,9
Účinná ochrana	17,2	13,2	19,4	28,1	33,7	34,2	34,7	32,7



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**EN 352-1:2020** Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/06/24/0522, dne 04. 06. 2024.

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	50 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	10,0 kg
<b>ROZMĚR KARTONU</b>	0,15 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné. Životnost 4 roky od data výroby.

